



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

## В Республике Тыва устанавливаются обстоятельства гибели водителя автосамосвала



27 марта 2021 года около 16 часов в правоохранительные органы Каа-Хемского района республики поступило сообщение о гибели водителя автосамосвала на территории карьера «Рудник Тардан» в местечке Тардан сумона Кундустуг Каа-Хемского района. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 27 марта 2021 года около



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

14-15 часов водитель, управляя карьерным автосамосвалом марки «БЕЛАЗ 7555В» на крае отвала, при подъеме ковша допустил опрокидывание автомашины вниз по отвесному краю отвала. В процессе опрокидывания в результате полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователем в рамках организованной доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, изъята документация, касающаяся вопросов должностных обязанностей руководящих и других лиц, ответственных за обеспечение безопасного рабочего режима организации, регламентации рабочего процесса, журнал инструктажей по технике безопасности и другие материалы, имеющие значение для следствия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

## Изображения



29 Марта 2021

Адрес страницы: <https://tuva.sledcom.ru/news/item/1552328>